

Dräger I-Punkt

Ungenügend Verklebte Handschuhkombinationen am
CPS 7x00 und CPS 6x00

APRIL 2020



Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich einiger Rückmeldungen von Kunden sowie den Feststellungen unserer aktiven Marktbeobachtung möchten wir auf eine im Einzelfall mögliche abweichende Qualität bei den Handschuhkombinationen am Chemikalienschutzanzug CPS 7x00 sowie CPS 6x00 hinweisen.

Bei der Verklebung zwischen Innenhandschuh und dem Außenhandschuh kam es teilweise zu einer ungenügenden Verklebung. Infolgedessen kann es dazu kommen, dass der Geräteträger die Hände nicht vollständig in die Handschuhe einführen kann. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, die auf der nächsten Seite genannten Handschuhkombinationen zu prüfen.

Ggf. könnten auch Ersatzteile von der ungenügenden Verklebung betroffen sein. Sollten bei Ihnen ungenügend verklebte Handschuhkombinationen vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihre Niederlassung, damit die Handschuhe ausgetauscht werden können. Oder senden Sie eine E-Mail an chemikalienschutzanzug@draeger.com mit Angabe von Sachnummer, Seriennummer sowie vollständiger Anschrift und dem Hinweis auf diesen I-Punkt. Die Teile werden Ihnen dann zugesandt.

Nach dem Austausch der Handschuhe ist eine Dichtprüfung des Anzuges gemäß Gebrauchsanweisung (Technisches Handbuch) notwendig.

Wir möchten uns für die Unannehmlichkeit entschuldigen. Der sichere Einsatz von Chemikalienschutzanzügen ist unser oberstes Ziel, wozu durch den Austausch der ungenügend verklebten Handschuhe beigetragen werden kann.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Carsten Joester

Produkt Marketing Manager
Marketing Feuerwehr und Behörden
Region DACH



Martin Christian Schmidt

Quality Manager
Quality & Regulatory Affairs
Sales & Service Germany

Folgende Handschuhe sind betroffen:

R58240	Handschuhkombination, EN, Größe 10	
R58243	Handschuhkombination, EN, Größe 11	
R62372	EN Handschuhkombination / Armmanschette Größe 10	
R62373	EN Handschuhkombination / Armmanschette Größe 11	
R63003	Handschuhkombination Barrier+Tricotril, Grösse 10	
R63004	Handschuhkombination Barrier+Tricotril, Grösse 11	
R63005	Handschuhkombination Barrier+Tricotril / Armmanschette Grösse 10	
R63006	Handschuhkombination Barrier+Tricotril / Armmanschette Grösse 11	

Alle anderen Handschuhe sowie die alten TeamMaster- und WorkMaster-Familien sind nicht betroffen.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

