

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck

An alle Benutzer der Dräger
Restdruckwarnungen in Kombination mit
Panorama Nova Dive

November 2021

Dräger Restdruckwarnung T53615 / T54538

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

im Rahmen unserer Produktüberwachung ist aufgefallen, dass eine geringe Anzahl von Restdruckwarnungen mit einer nicht korrekt montierten Schlauchschelle ausgeliefert wurde.

Es können folgende Restdruckwarnungen betroffen sein

Teilenummer	Beschreibung
T53615	Restdruckwarnung
T54538	Restdruckwarnung, 100mm verlängert, für Tauchgeräte mit der Ventilposition unten.

Es gibt Fälle, in denen die zu hohe Positionierung der Schlauchschelle den Entriegelungsring berührt. Siehe Abbildung.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
UID-Nr. DE812128834
WEEE-Reg.-Nr. DE13636930

Bankverbindungen:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE29 2304 0022 0014 6803 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE75 2307 0710 0030 2109 00
BIC DEUTDEHH222

Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 4097 HL
Komplementär:
Dräger Safety Verwaltungs AG
Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 5036 HL

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Dräger Safety AG & Co. KGaA und
Dräger Safety Verwaltungs AG:
Stefan Lauer

Vorstand:
Stefan Dräger (Vorsitzender)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Abb. 1: Nicht korrekt



Abb. 2: Korrekt



Unsere internen Untersuchungen und Tests haben ergeben, dass die Funktion sowie die Sicherheit unserer Geräte dadurch nicht eingeschränkt wird.

Im Rahmen der Grundüberholung / Wartung durch Dräger werden Schlauch und Schelle kostenlos und automatisch bei Ihren Restdruckwarnungen getauscht.

Sollte kein Wartungsvertrag mit Dräger bestehen, bieten wir Ihnen bis zum 31.03.2022 einen kostenlosen Tausch der Schlauchschelle und des Schlauches an betroffenen Restdruckwarnungen an. In diesem Fall schicken sie bitte die betroffenen Geräte an Ihren lokalen Ansprechpartner.

Seite 3 / 2

Dieser wird Ihre Restdruckwarnungen nach Lübeck zur Umarbeitung weiterleiten und Ihnen wieder zuschicken.

Da die Funktionalität und Sicherheit der Geräte nicht eingeschränkt sind, bitten wir um Verständnis, dass wir in diesem Fall keine Leihgeräte zur Verfügung stellen können.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Simon Vogt". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Simon Vogt
Global Product Manager
Open SCUBA